



INFORMAȚIE DE PRESĂ

Precizări cu privire la incidentul produs la un aparat RMN aflat în dotarea SCJU Cluj

În legătură cu incidentul produs la un aparat RMN aflat în punctul de lucru al SCJU Cluj din strada Victor Babeș nr. 1, pentru corecta informare a opiniei publice precizăm următoarele :

- incidentul s-a produs înafara programului de lucru, în niciun moment nu a fost pusă în pericol siguranța vreunei persoane și nu a existat risc de producere a unui incendiu;
- din verificările preliminare efectuate la fața locului de către specialiștii în aparatură medicală rezultă faptul că s-a declanșat o supapă de siguranță a instalației de răcire a aparatului RMN care conține heliu, datorită creșterii presiunii ;
- declanșarea supapei respective este un aspect normal de funcționalitate a aparatului și se face uneori în mod mecanic de către operatorul aparatului, atunci când observă creșterea presiunii, fără ca pacientul să fie în pericol;
- nu se cunosc deocamdată cauzele care au condus la creșterea presiunii, iar acest lucru va fi determinat de către comisia tehnică din cadrul spitalului, împreună cu reprezentanții firmei care asigură mentenanța aparatului;
- nu a avut loc nicio explozie la respectivul aparat sau în locul în care este amplasat, a avut loc o evacuare de fum alb pe coșul de evacuare al aparatului, rezultat la contactul heliului cu aerul;
- înainte de repunerea în funcțiune a aparatului RMN, se va efectua o verificare amănunțită a acestuia de către o comisie formată din reprezentanți ai firmei care asigură mentenanța aparatului și ingineri specializați în aparatură medicală din SCJU Cluj și se vor remedia posibilele defecțiuni.

Persoană de contact: Dorel Danciu,
tel. 0735517121, comunicare@scjucluj.ro

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA